

Отчет о диагностике автомобиля

Отчет создается **LAUNCH X431**

Информация о а/м

Год выпуска:2024.12

Марка:BMW

Модель:X7 xDrive40d

VIN:WBA21EN03S9Z08062

Пробег:24153 km

Версия ПО а/м:V51.70

Версия диагностической прикладной программы:V1.00.002

Диагностический путь:Быстрое тестирование



Ремонтная мастерская

Мастерская:sewa

Адрес:

Почтовый индекс:

Телефон:+821054270789

Эл. адрес:yoonaaproauto@gmail.com

Серийный номер:987940026090

Время испытания:2026-09-06 21:46:48



System fault code 【До ремонта】

The following systems is abnormal:

VIP (Виртуальная платформа интеграции)

Диагностический код неисправностей (1)

1.D7671F Сигнал (кузов, 0x1B2) недействителен, отправитель BCP

Permanent

BCP21 (Базовая центральная платформа)

Диагностический код неисправностей (3)

1.804246 Наружное зеркало заднего вида левое (LIN): неисправность обогрева наружного зеркала либо электрохромирования слева

Permanent

2.80492C Функция обогрева стекла зеркала недоступна

Permanent

3.80492E Функция затенения наружного зеркала недоступна

Permanent

Следующие системы в порядке:

1.DME/DDE (Система управления дизельным двигателем DDE)

2.RLMAL (Модуль блока задних фонарей, внешний левый)

3.EGS (электронный блок управления коробкой передач)

- 4.VTG (Раздаточная коробка)
- 5.RLMAR (Модуль блока задних фонарей, внешний правый)
- 6.GWS (переключатель выбора передач)
- 7.TFE (Гибридная электроника напорного бака)
- 8.RLMIL (Модуль блока задних фонарей, внутренний левый)
- 9.SRSNVR (боковой датчик колеса ближней зоны спереди справа)
- 10.FRSF (Датчик переднего радара для дальней зоны)
- 11.DSC (Система динамического контроля стабильности)
- 12.HRSNL (датчик заднего колеса ближней зоны слева)
- 13.HSR (регулировка угла бокового увода задней оси)
- 14.EPS (Электромеханический усилитель рулевого привода)
- 15.EHC (электронная система контроля высоты дорожного просвета)
- 16.ACSM (Модуль безопасности при столкновении)
- 17.BATT48 (Аккумуляторная батарея 48 В)
- 18.EARSH (Электрическая система активной стабилизации при крене сзади)
- 19.UCAP (Ультразвуковая камера автоматической парковки)
- 20.HRSNR (датчик заднего колеса ближней зоны справа)
- 21.SCR (Selective Catalytic Reduction)
- 22.HKFM (Функциональный модуль багажной двери)
- 23.RLMIR (Модуль блока задних фонарей внутренний правый)
- 24.MPAD (Medium Platform Automatic Driving)
- 25.MPAD2 (Medium Platform Automatic Driving 2)
- 26.EARSV (Электрическая система активной стабилизации при крене спереди)
- 27.SRSNVL (боковой датчик колеса ближней зоны спереди слева)
- 28.PCU (Блок управления мощностью)
- 29.RAM (Модуль аудиоприемника)
- 30.RSNECU (Блок управления радиолокационными датчиками ближней зоны)
- 31.FLEL (Электронный блок переднего освещения слева)
- 32.FLER (Электронный блок переднего освещения справа)
- 33.SPNMVL (Модуль пневматики сидений левый передний)
- 34.PCU48 (Блок управления мощностью 48 вольт)
- 35.EME48 (Электромашина электроника 48 В)
- 36.FZD (Функциональный центр в крыше)
- 37.SPNMVR (Модуль пневматики сидений правый передний)
- 38.ADCAMM (Автономная камера водителя средн.)
- 39.KOMBI (Комбинация приборов)
- 40.TCB (Блок телематической связи)
- 41.HU (Головное устройство High)
- 42.CON (Контроллер)
- 43.SMFAN (Модуль заднего сиденья на стороне водителя)

- 44.SMBFH (Модуль заднего сиденья на стороне переднего пассажира)
- 45.SMFA (Модуль сиденья водителя)
- 46.SMBF (Модуль заднего сиденья на стороне переднего пассажира)
- 47.VDP (Блок управления вертикальной динамикой)
- 48.IHKA (Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования)
- 49.HKA (автоматическая система кондиционирования в задней части салона)

Отказ от ответственности

Этот отчет об испытаниях предназначен только для справки при техническом обслуживании, ремонте и проверке технического состояния автомобилей. Все данные об эксплуатации автомобиля, представленные в этом отчете, являются статическими данными. Подробные данные динамической диагностики могут быть прочитаны профессиональным оборудованием для технического обслуживания, и компания LAUNCH не несет ответственности за любые происшествия и сбои, связанные с этим.